

# Erfaringer fra prosjekt BoligBIM

*4. november 2011*

*Terje Grastveit*  
Hellvik Hus Hellvik

## Fallgruver


### Årsaker til at utviklingsprosjekt ofte "mislykkes"

- Egen organisasjon ikke forberedt på en implementering/omlegging
- Ressurskrevende å ferdigstille produkter etter prosjektets slutt
  - Direkte betydning for SW-leverandørene
  - Direkte og indirekte konsekvenser for brukerne
- Mange deltagere - Ulike ønsker og behov
  - Kan være vanskelig å nå fram med egne ønsker


# Hvordan sikre utbytte for egen organisasjon

- Delta kun i prosjekt som er i samsvar med egne planer
- Ha klart definerte målsettinger med deltagelsen
- Påvirke prosessene i prosjektet i riktig retning
- Sørge for god dialog med strategiske samarbeidspartnere
- Forberede egen organisasjon
- Forvente en god del arbeid etter prosjektets slutt
  - Må også kommuniseres til organisasjonen

# Prosesser fra arkitekttegning til produksjon



## Visjon



# Viktige oppgaver - Erfaringer så langt

Forutsetninger for å lykkes	Forventninger til BoligBIM	Innfridd
Fundamentert i ledelsen	Ingen	Bidrag
Tilgang på gode, funksjonelle verktøy	Ja	Bidrag
- Dekke behov i egen organisasjon	Ja	Bidrag
- IFC-kompatible	Ja	Bidrag
Standard koder og navnsetting	Ingen	Bidrag
- Implementert i verktøy	Ingen	Forventer
Prosjektets omfang	Ja	Så langt
- Energi, takstoler, kalkulasjon, ventilasjon		Så langt
Nye prosedyrer	Ingen	Nei
- Implementering i egen organisasjon	Ingen	Nei

## Forventninger til neste fase – høsten 2012

Forutsetninger for å lykkes	Forventninger	Innfridd
Fundamentert i ledelsen	Ingen	Bidrag
Tilgang på gode, funksjonelle verktøy	Ja	Ja
- Dekke behov i egen organisasjon	Ja	Ja
- IFC-kompatible	Ja	Ja
Standard koder og navnsetting	Ja	Ja
- Implementert i verktøy	Ja	Ja
Prosjektets omfang	Ja	Så langt
- Energi, takstoler, kalkulasjon, vent. +++	Slutført	Ja
Nye prosedyrer	Ingen	Nei
- Implementering i egen organisasjon	Ingen	Nei